

<b>Rekvirent</b>	<b>Ejendomskontoret Blåbærparken</b> Skovparken 5 4600 Køge Att.: Per Scriver	
<b>Sagsnavn/ref.</b>	Blåbærparken blok 6	
<b>Vor Journal nr.</b>	R23067	
<b>Antal prøver og typer</b>	<b>Type</b>	<b>Antal</b>
	Asbest i støv opsamlet på <b>HASTER</b> geltape	20
<b>Dato for prøvetagning</b>	2024-07-23	
<b>Prøver udtaget af</b>	Christina Bagge Jensen	
<b>Rapport version</b>	1	

#### Formål og forudsætninger

Der er udført stikprøver af støv på overflader i kælder i blok 6 i DAB Boligafdelingen Blåbærparken beliggende i Køge.

Prøverne er udført efter aftale med rekvirent.

Der er tidligere (17/7) udført prøvetagning i to stk. pulterrum og varmecentral hvor der er blevet påvist asbest i et pulterrum og i varmecentralen.

#### Opsummering

Der er fundet asbest på to af prøverne udtaget på gulv i hhv. cykelrum og pulterrum nr. 69.

DMA anbefaler at alle kælderblokke afspærres for adgang, dette iht. til et forsigtighedsprincip. Anbefalingen vurderes på baggrund af, at der ved stikprøver sporadisk er fundet asbest på støvprøver sammenholdt med, at det af rekvirent oplyses, at der gennem tiden er udført arbejder på rør med

teknisk isolering med evt. asbestforekomster, som også visuelt kan ses ved besigtigelsen.

Det anbefales, at alle kældrene afspærres og at der iværksættes en nærmere undersøgelse og kortlægning i form af prøvetagning af alle blokkene for

be- eller afkræfte hvorvidt der er en spredning af asbest samt at kunne vurdere omfanget af en evt. efterfølgende asbestrensning.

#### Prøver









Lab nr.	Beskrivelse	Asbest
1	Cykel rum kælder	Ja
2	Cykelrum inventar	Nej
3	Rum 69 gulv	Ja
4	Rum 69 inventar	Nej
5	Rum 88 inventar	Nej
6	Rum 88 gulv	Nej
7	Rum 76 gulv	Nej
8	Rum 76 inventar	Nej
9	Gang gulv	Nej
10	Gang gulv	Nej
11	Skarnrum gulv	Nej
12	Skarnrum gulv	Nej
13	Gang vægkant	Nej
14	Gang gulv	Nej
15	Gang vægkant	Nej
16	Gang gulv	Nej


<b>Lab nr.</b>	<b>Beskrivelse</b>	<b>Asbest</b>
17	Gang over rør	Nej
18	Gang gulv	Nej
19	Gang gulv	Nej
20	Gang gulv	Nej









*Tabel 1 - Samlet oversigt over udtagne prøver og affaldsklassificering.*









Fotodokumentation

Lab nr.	Beskrivelse	Indhold	Foto	
1	Cykel rum kælder	Asbest		
2	Cykelrum inventar	-		
3	Rum 69 gulv	Asbest		
4	Rum 69 inventar	-		

Lab nr.	Beskrivelse	Indhold	Foto	
5	Rum 88 inventar	-		
6	Rum 88 gulv	-		
7	Rum 76 gulv	-		
8	Rum 76 inventar	-		

Lab nr.	Beskrivelse	Indhold	Foto	
9	Gang gulv	-		
10	Gang gulv	-		
11	Skarnrum gulv	-		
12	Skarnrum gulv	-		

Lab nr.	Beskrivelse	Indhold	Foto	
13	Gang vægkant	-		
14	Gang gulv	-		
15	Gang vægkant	-		
16	Gang gulv	-		

Lab nr.	Beskrivelse	Indhold	Foto
17	Gang over rør	-	 
18	Gang gulv	-	 
19	Gang gulv	-	 
20	Gang gulv	-	 

## Analyseresultater

Resultater - Asbest i støv opsamlet på geltape			
Lab nr	Prøvenavn	Asbestfibre *	Kommentar
1	Cykel rum kælder	+	Amosit
2	Cykelrum inventar	0	Lidt støv
3	Rum 69 gulv	++	Amosit
4	Rum 69 inventar	0	Medium støv
5	Rum 88 inventar	0	Medium støv
6	Rum 88 gulv	0	Meget støv
7	Rum 76 gulv	0	Medium støv
8	Rum 76 inventar	0	Meget støv
9	Gang gulv	0	Medium støv
10	Gang gulv	0	Medium støv
11	Skarnrum gulv	0	Meget støv
12	Skarnrum gulv	0	Medium støv
13	Gang vægkant	0	Meget støv
14	Gang gulv	0	Meget støv
15	Gang vægkant	0	Medium støv
16	Gang gulv	0	Meget støv
17	Gang over rør	0	Medium støv
18	Gang gulv	0	Meget støv
19	Gang gulv	0	Meget støv
20	Gang gulv	0	Meget støv
<b>Metode:</b>	DMA108 (Udført akkrediteret af MKL, Akk. nr. 549)		
<b>BEMÆRKNING:</b>			
<p>*0 = ingen, + = få, ++ = flere, +++ = mange.</p> <p>Når prøver bliver analyseret efter den angivne metode er det normale accept-kriterium at der slet ikke må kunne konstateres asbest i prøverne.</p> <p>Angivelsen lidt/mellem/meget fortæller, hvor meget materiale der er opsamlet på selve prøven og dermed ikke noget om det generelle rengøringsniveau. Det er således semikvantitative mængder der er angivet på baggrund af mikroskopistens samlede vurdering.</p> <p>Akkrediteringen omfatter kun den kvalitative del af analysen.</p>			